

**Муниципальное казенное учреждение  
«Отдел образования Советского района города Ростова-на-Дону»**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону  
«Детский сад № 249»**

**Отчет о выполнении Предписания пожарнадзора №1-320/1/1 от  
02.08.2021 г.**

<b>№ предписания</b>	<b>Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения</b>	<b>Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены</b>	<b>Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности (по предписанию)</b>	<b>Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
1.	Ветки крупногабаритных деревьев с западной стороны 2-х этажного здания дошкольного образовательного учреждения препятствуют проезду пожарной техники. Кроме этого, вторая створка выездных ворот на территорию, (восточная сторона) не открывается полностью, в связи с чем, уменьшает требуемую ширину проезда для пожарной техники.	п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.07.2022 г.	Выполнено
2.	В модульном здании, противопожарная дверь, установленная в проеме складского помещения, не имеет приспособления для самозакрывания.	п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.07.2022 г.	Выполнено
3.	На двери складского помещения в модульном здании отсутствует знак, обозначающий категорию пожарной опасности и класс зоны этого помещения.	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.07.2022 г.	Выполнено
4.	В отдельно стоящем строении, складского назначения, не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями.	п. 15 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.07.2022 г.	Выполнено
5.	Не обеспечено категорирование по	п. 12 Правил	01.07.2022 г.	Выполнено

	<p>взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение классов зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», помещений складского назначения в отдельно стоящем строении, с обозначением их категорий, с наружной стороны входных дверей знаками, обозначающими категорию и класс зон этих помещений.</p> <p>Категории, указанные на дверях складских помещений, принятые согласно Расчетам, проведенных в 2011 году, не соответствуют фактической пожарной нагрузке, образовавшейся в процессе эксплуатации.</p>	<p>противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.</p>		
6.	<p>Не составлены регламенты технического обслуживания, предназначенные для всех смонтированных систем противопожарной защиты, в которых учитываются требования проектных решений, технической документации и инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.</p> <p>Требуемые регламенты в ходе проверки не представлены.</p>	<p>п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.</p>	01.07.2022 г	Выполнено
7.	<p>В 2-х этажном здании дошкольного образовательного учреждения (далее – Объект защиты) в месте установки приемно-контрольных приборов пожарных не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации.</p>	<p>п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.</p>	01.07.2022 г	Выполнено
8.	<p>На объекте защиты, не организованы работы по ремонту технических средств, функционирующих в составе систем противопожарной защиты, а именно системы пожарной сигнализации. На момент проведения проверки около 6-ти шлейфов системы пожарной сигнализации одновременно подавали сигнал «Пожар», при этом сработки, указанных шлейфов ручным способом не осуществлялись.</p>	<p>п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.</p>	01.07.2022 г	Выполнено
9.	<p>На объекте защиты, не организованы работы по ремонту технических средств, функционирующих в составе систем противопожарной защиты, а именно системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, так как уровень звука в групповых ячейках 2-го этажа и групповой ячейке №1 ( 1-й этаж) ниже требуемого. Кроме этого, текст речевого оповещения содержит слова, способные вызвать панику ( п.1 таб.2, п.4.8 СП 3.13130.2009).</p>	<p>п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.</p>	01.07.2022 г	Выполнено
10.	<p>На объекте защиты отсутствуют</p>	<p>п. 51 ч.4 Федерального</p>	01.07.2022 г	Выполнено

	<p>проектные решения на смонтированное аварийное освещение со встроенными устройствами бесперебойного электропитания, в результате чего не представляется возможным провести проверку на соответствие и требуемое количество светильников, с учетом требований раздела 7.6 СП 52.13330.</p> <p>Проектные решения на аварийное освещение, в ходе проверки, не представлены.</p>	<p>закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>		
11.	<p>На объекте защиты не обеспечено в полном объеме наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих, в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы.</p>	<p>п. 23 п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.</p>	01.07.2022 г	Выполнено..
12.	<p>На объекте защиты, не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.</p>	<p>п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.</p>	01.07.2022 г	Выполнено
13.	<p>На объекте защиты, помещения различных классов функциональной пожарной опасности: Ф5.2 (складские помещения) и Ф1.1 (детское дошкольное учреждение) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Перечень складских помещений: 2-й этаж – складское помещение в групповой ячейке №5; 1-й этаж – складское помещение около групповой ячейки №1.</p>	<p>ч. 1 ст.88 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>	01.07.2022 г	Выполнено
14.	<p>На объекте защиты, не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального Закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», помещений производственного (кухня) и складского (кладовые) назначения, с обозначением их категорий, с наружной стороны входных дверей знаками, обозначающими категорию и класс зон этих помещений. Требуемые расчеты в ходе проверки не представлены.</p>	<p>п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.</p>	01.07.2022 г	Выполнено
15.	<p>На объекте защиты, графическая часть, вывешенных планов эвакуации не содержит, в полном объеме информацию, регламентируемую пунктом 6.2.3 ГОСТ Р 12.2.143-2009.</p>	<p>ст. 51 ч. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>	01.07.2022 г	Выполнено

16.	На объекте защиты, в нарушение п. 6.2.1 ГОСТ Р 12.2.143-2009, у дежурного персонала (сотрудник вневедомственной охраны или сторож) не хранятся сводные планы эвакуации.	ст. 51 ч. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.07.2022 г	Выполнено
17.	На объекте защиты, класс пожарной опасности материалов, примененных частично на потолке, стенах и полу, более КМ2.Согласно, представленных сертификатов соответствия, не представляется возможным установить количество и точные места примененных материалов.	ч.7 ст. 134 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.07.2022 г	Выполнено
18.	На объекте защиты, ряд дверей эвакуационных выходов имеют замки (с цилиндрическим механизмом), которые не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.07.2022 г	Выполнено
19.	На объекте защиты, не обеспечено в полном объеме проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.	п. 15 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.07.2022 г	Выполнено
20.	На объекте защиты, не обеспечено соблюдение проектных решений в части размеров эвакуационных выходов, а именно: ширина эвакуационных выходов, в том числе из помещений групповых ячеек, в лестничные клетки, поэтажные коридоры и наружу местами составляет 0,8 м. Данная ширина выходов (0,8 метров) была предусмотрена на стадии строительства здания (1971 год постройки), в соответствии с пунктом 4.2 СРиП II-A.5-62. Уменьшение предусмотренной ширины, повлекло установку в дверных проемах, вышеуказанных эвакуационных выходов, конструкций дверных коробок, значительно уменьшающих ширину выходов к свету.	п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.07.2022 г	Есть пожарный расчет.
21.	На объекте защиты, в нарушение п. 5.2.1 СП 1.13130, наружная открытая лестница (лестница 3-го типа), предназначенная для эвакуации из групповой ячейки №5, расположенной на втором этаже, не соответствует требуемому уклону (не более 45 градусов).	ст. 51 ч. 4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.07.2022 г	Рассматривается коммерческое предложение
22.	Представленные инструкции о мерах	п. 2 Правил	01.07.2022 г	Выполнено

	пожарной безопасности, не соответствующим требованиям, установленным разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.		
23.	На объекте защиты, срок службы технических средств, функционирующих в составе систем противопожарной защиты (система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) достигнут до предельного состояния, при этом, ежегодное проведение испытаний указанных систем, с целью определения возможной дальнейшей их эксплуатации до замены в установленном порядке не обеспечено. Документы, подтверждающие ежегодное проведение испытаний указанных систем противопожарной защиты, не представлены.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.07.2022 г	Выполнено

Заведующий МБДОУ № 249

И.А. Срабионова