



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ  
пер. Долмановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018 Телефон / Факс: (863) 244-27-85  
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: gpn\_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

Предписание № 1 - 320/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности,  
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности  
на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках)  
и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 249»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,  
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение решения № 1 - 320 от «13» июля 2021 г. Главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Мордвиненко Сергея Евгеньевича, статьи 6, статьи 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена **плановая выездная проверка** в отношении: **Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 249»**, фактически осуществляющего деятельность на объекте защиты по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Белостокская, 31а.

Лицо(а), проводившие проверку:

Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору Старший инспектор Советского отделения надзорной деятельности и профилактической работы ОНДиПР по г. Ростову-на-Дону УНДиПР Главного управления МЧС России по Ростовской области капитан внутренней службы Михайличенко Евгений Андреевич.

Лицо(а), привлекаемые к проведению проверки в качестве экспертов:

Эксперты ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Ростовской области участия в проверке не принимали.

Совместно с: Заведующим МБДОУ города Ростова-на-Дону «Детский сад № 249»  
Срабионовой Ириной Александровной, штатным персоналом МБДОУ  
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 249».

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении
1.	2.	3.	4.	5.
1	Ветки крупногабаритных деревьев с западной стороны 2-х этажного здания дошкольного образовательного учреждения препятствуют проезду пожарной техники. Кроме этого, вторая створка въездных ворот на территорию (восточная сторона) не открывается полностью, в связи с чем, уменьшает требуемую ширину проезда для пожарной техники.	п.71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479	01.07.2022	
2	В модульном здании, противопожарная дверь, установленная в проеме складского помещения, не имеет приспособления для самозакрывания.	п.24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479	01.07.2022	
3	На двери складского помещения в модульном здании отсутствует знак, обозначающий категорию пожарной опасности и класс зоны этого помещения.	п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479	01.07.2022	
4	В отдельно стоящем строении, складского назначения, не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями.	п.15 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479	01.07.2022	
5	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии	п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации,	01.07.2022	

	<p>с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», помещений складского назначения в отдельно стоящем строении, с обозначением их категорий, с наружной стороны входных дверей знаками, обозначающими категорию и класс зон этих помещений.</p> <p>Категории, указанные на дверях складских помещений, принятые согласно Расчетам, проведенных в 2011 году, не соответствуют фактической пожарной нагрузке, образовавшейся в процессе эксплуатации.</p>	<p>утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479</p>		
6	<p>Не составлены регламенты технического обслуживания, предназначенные для всех смонтированных систем противопожарной защиты, в которых учитываются требования проектных решений, технической документации и инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.</p> <p>Требуемые регламенты в ходе проверки не представлены.</p>	<p>п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479</p>	01.07.2022	
7	<p>В 2-х этажном здании дошкольного образовательного учреждения (далее – Объект защиты) в месте установки приемно-контрольных приборов пожарных не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации.</p>	<p>п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479</p>	01.07.2022	
8	<p>На объекте защиты, не организованы работы по ремонту технических средств, функционирующих в составе систем противопожарной защиты, а именно системы пожарной сигнализации. На момент проведения проверки около 6-ти шлейфов системы пожарной сигнализации одновременно подавали сигнал «Пожар», при этом сработки, указанных шлейфов ручным способом не осуществлялись.</p>	<p>п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479</p>	01.07.2022	
9	<p>На объекте защиты, не организованы работы</p>	<p>п.54 Правил</p>	01.07.2022	

	<p>по ремонту технических средств, функционирующих в составе систем противопожарной защиты, а именно системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, так как уровень звука в групповых ячейках 2-го этажа, и групповой ячейке №1 (1-й этаж) ниже требуемого. Кроме этого, текст речевого оповещения содержит слова, способные вызвать панику (п.1 таб.2, п.4.8 СП 3.13130.2009).</p>	<p>противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479</p>		
10	<p>На объекте защиты, отсутствуют проектные решения на смонтированное аварийное освещение со встроенными устройствами бесперебойного электропитания, в результате чего не предоставляется возможным провести проверку на соответствие и требуемое количество светильников, с учетом требований раздела 7.6 СП 52.13330.</p> <p>Проектные решения, на аварийное освещение, в ходе проверки, не представлены.</p>	<p>ст.51 ч.4 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>	01.07.2022	
11	<p>На объекте защиты не обеспечено в полном объеме наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих, в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы.</p> <p>Примечание: Под знаками пожарной безопасности, правилами противопожарного режима в Российской Федерации (к примеру, пункты 11, 23, 36, 37, 47, 72, 86), утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. N 1479, подразумеваются знаки безопасности, в группу которых входят, знаки с кодовым обозначением «F», «P», «W», «E», «D», а также «Разметка сигнальная».</p> <p>Работодатель или уполномоченные им должностные лица должны с учетом требований ГОСТ 12.4.026: - Определять виды и места опасности на производственных, общественных объектах и в иных местах, исходя из условий обеспечения безопасности; - Обозначать виды опасности, опасные места и возможные опасные ситуации сигнальными цветами, знаками безопасности и сигнальной разметкой; - Проводить выбор</p>	<p>п.23. п.36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.</p>	01.07.2022	

	соответствующих знаков безопасности (при необходимости подбирать текст поясняющих надписей на знаках безопасности); - Определять размеры, виды и исполнения, степень защиты и места размещения (установки) знаков безопасности и сигнальной разметки; - Обозначать с помощью знаков безопасности места размещения средств индивидуальной защиты и средств противопожарной защиты.			
12	На объекте защиты, не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п.30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479	01.07.2022	
13	На объекте защиты, помещения различных классов функциональной пожарной опасности: Ф5.2 (складские помещения) и Ф1.1 (детское дошкольное учреждение) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Перечень складских помещений: 2-й этаж – складское помещение в групповой ячейке №5; 1-й этаж – складское помещение около групповой ячейки №1.	ч.1 ст.88 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.2022	
14	На объекте защиты, не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", помещений производственного (кухня) и складского (кладовые) назначения, с обозначением их категорий, с наружной стороны входных дверей знаками, обозначающими категорию и класс зон этих помещений. Требуемые расчеты в ходе проверки не представлены.	п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479	01.07.2022	

15	На объекте защиты, графическая часть, вывешенных планов эвакуации не содержит, в полном объеме информацию, регламентируемую пунктом 6.2.3 ГОСТ Р 12.2.143-2009.	ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.2022	
16	На объекте защиты, в нарушение п.6.2.1 ГОСТ Р 12.2.143-2009, у дежурного персонала (сотрудник вневедомственной охраны или сторож) не хранятся сводные планы эвакуации.	ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.2022	
17	На объекте защиты, класс пожарной опасности материалов, примененных частично на потолке, стенах и полу, более КМ2.  Согласно, представленных сертификатов соответствия, не представляется возможным установить количество и точные места примененных материалов.	ч.7 ст.134 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.2022	
18	На объекте защиты, ряд дверей эвакуационных выходов имеют замки (с цилиндрическим механизмом), которые не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п.26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479	01.07.2022	
19	На объекте защиты, не обеспечено в полном объеме проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.	п.15 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479	01.07.2022	
20	На объекте защиты, не обеспечено соблюдение проектных решений в части размеров эвакуационных выходов, а именно:	п.23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации,	01.07.2022	

	<p>ширина эвакуационных выходов, в том числе из помещений групповых ячеек, в лестничные клетки, поэтажные коридоры и наружу местами составляет менее 0,8 м. Данная ширина выходов (0,8 метров) была предусмотрена на стадии строительства здания (1971 год постройки), в соответствии с пунктом 4.2 СНИП II-A.5-62. Уменьшение предусмотренной ширины, повлекло установка в дверных проемах, вышеуказанных эвакуационных выходов, конструкций дверных коробок, значительно уменьшающих ширину выходов в свету.</p>	<p>утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479</p>		
21	<p>На объекте защиты, в нарушение п.5.2.1 СП 1.13130, наружная открытая лестница (лестница 3-го типа), предназначенная для эвакуации из групповой ячейки №5, расположенной на втором этаже, не соответствуют требуемому уклону (не более 45 градусов).</p>	<p>ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	01.07.2022	
22	<p>Представленные инструкции о мерах пожарной безопасности, не соответствуют требованиям, установленным разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.</p>	<p>п.2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479</p>	01.07.2022	
23	<p>На объекте защиты, срок службы технических средств, функционирующих в составе систем противопожарной защиты (система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) достигнут до предельного состояния, при этом, ежегодное проведение испытаний указанных систем, с целью определения возможной дальнейшей их эксплуатации до замены в установленном порядке не обеспечено.</p> <p>Документы, подтверждающие ежегодное проведение испытаний указанных систем противопожарной защиты, не представлены.</p>	<p>п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479</p>		

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц,

юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:

  
«2» августа 2021 г.  
М.П.И.П.

Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору -  
Старший инспектор Советского отделения надзорной деятельности и  
профилактической работы отдела надзорной деятельности и  
профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной  
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС  
России по Ростовской области капитан внутренней службы  
**Михайличенко Евгений Андреевич**

Предписание № 1 - 320/1/1 от «2» августа 2021 г. на 8 стр., в котором указан срок устранения требований пожарной безопасности 01.07.2022 г. для исполнения получил:

Заведующий МБДОУ города Ростова-на-Дону «Детский сад № 249»  
Срабионова Ирина Александровна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя)

«2» августа 2021 г.

  
(подпись)